



1 / 13



2/13


FIG. 2



$$L_3/L_1 = 40 \sim 60\%$$


3 / 13

FIG. 3




5 / 13

FIG. 5



6/13


FIG. 6




7/13

FIG. 7

<TO START OPERATION>




<TO STOP OPERATION>




8/13

FIG. 8

<TO START OPERATION>




<TO STOP OPERATION>




9/13

FIG. 9




10/13

FIG.10




11/13

FIG. 11



12/13

FIG. 12



13/13

FIG. 13

